

FUGA – gipsana masa za obradu spojeva

Opis proizvoda:

FUGA je masa na bazi gipsa za ručnu ispunu spojeva gipsanih ploča sa bandažnom trakom. Pogodna je za kompletno gletanje ili popunjavanje manjih pukotina.



Klasifikacija:

U skladu sa EN 13963:2015, tip 3B



Prednosti:

- ✓ Osigurava čvrst i dugotrajan spoj između ploča
- ✓ Visoka razina glatkoće i završenost spojeva
- ✓ Ograničeno skupljanje tijekom sušenja
- ✓ Ekonomičan i lak za obradu
- ✓ Pogodan za kompletno gletanje

Primjena:

- ✓ Za ispunjavanje i završnu obradu spojeva između ploča
- ✓ Za kompletno gletanje
- ✓ Za popunjavanje manjih pukotina i popravke

Tehnički podaci:

Tehničke specifikacije		
Otvoreno vrijeme	~ 60 minuta	
Potrošnja	~ 0.30 kg/m ²	
Pokrivna moć	~ 16 m ² / 5 kg	~ 83 m ² / 25 kg
Odnos miješanja	~ 2.8 l vode : 5 kg	~ 13.5 l vode : 25 kg
Temperatura primjene	5° - 30 ° C	
Čvrstoća vezivanja	0.3 MPa	
Reakcija na požar	A1	
Rok upotrebe	12 mjeseci	

Uputstvo za upotrebu:

1. **Priprema podloge:** Montaža gipsanih ploča mora biti završena tako da je osigurana njihova stabilnost, a dobivena podloga mora biti čista, suha i bez masnoće. Kada su gipsane ploče pričvršćene pravilno glave vijaka moraju biti tik ispod površine ploče.
2. **Miješanje:** Vodom, djelomice napuniti dobro očišćenu nemetalnu posudu. Tome sporo i polako dodati odgovarajuću količinu mase FUGA (na vreću od 25 kg / 13-14 litara vode) tako da iznad razine mase ostane 1–2 mm vode. Masu ostaviti odležati 3÷5 minuta. Nakon toga mješavinu promiješati ručno zidarskom žlicom ili miješalicom na nižim okretajima (400-600 okretaja/min.) do dobivanja homogene mješavine bez grudica.

3. Nanošenje: Izvodi se u tri faze:

1) FAZA 1


Stavite dovoljnu količinu mase kako bi se ispunio cijeli spoj i pritisnite dobro, da biste osigurali potpunu ispunjenost spoja. Nakon toga stavite bandażnu traku, pritisnuvši je o podlogu lopaticom. Pričekati 24 sata do potpunog sušenja!

2) FAZA 2

Nanošenje drugog sloja mase na bandażnu traku. Bitno je ograničiti glet u području samog spoja i izbjeći nanošenje izvan njega. Opet pričekati 24 sata do potpunog sušenja materijala!

3) FAZA 3

Nanosi se treći izravnavajući sloj mase u cilju osiguranja blagog prelaza između područja spoja i površine gipsane ploče. Ovaj se sloj gleta na razmaku 50-60 mm od ruba spoja.



Završetak: Za odličan rezultat kao zadnji korak se preporuča kompletno gletanje ploča ručnom glet masom na bazi gipsa SATEN!

Preporuke:

- ✓ Obavezno koristiti idealno čiste alate bez tragova hrđe. U suprotnom može doći do značajne promjene svojstva proizvoda i vremena vezivanja.
- ✓ Prilikom provjetravanja radnih prostorija, izbjegavati nagle temperaturne promjene.

Pakiranje i skladištenje:

- ✓ Papirnatu vreću od 5 kg. 120 vreća u paleti. Težina palete 600 kg.
- ✓ Papirnatu vreću od 25 kg. 40 vreća u paleti. Težina palete 1000 kg.
- ✓ Čuvati i prijevoziti u dobro zatvorenom originalnom pakiranju u zatvorenim, suhim i provjetrenim prostorijama.
- ✓ Proizvod je upotrebljiv do 12 mjeseci od datuma proizvodnje.
- ✓ Kvaliteta proizvoda zagarantirana je samo u slučaju njegovog pravilnog čuvanja i korištenja.
- ✓ Ukoliko proizvod dođe u dodir sa vlagom nastaju grudice, što pogoršava njegovu kvalitetu i skraćuje vrijeme vezivanja.

Preporuke za sigurnu upotrebu:

- ✓ Proizvod nije klasificiran kao opasan.
- ✓ Preporučuje se korištenje zaštitnih rukavica, maske i naočala prilikom upotrebe proizvoda, kako bi se spriječio rizik od povreda i prašine